



МЧС ДНР

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД пгт. Старобешево
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГПСО пгт. Старобешево)**

пр. Чкалова, 15а, пгт. Старобешево, Старобешевский район 87200 тел./ факс (062) 2-24-76
Web: www.dnmchs.ru Идентификационный код 51000307 E-mail: starobeshevo@mail.dnmchs.ru

26.08.2020 № 07/ 1846
№ _____ от _____

Директору МОУ «Раздольненская
школа»

М.И. Зотова

СПРАВКА

о противопожарном состоянии объекта

На основании заявления проведено пожарно-техническое обследование Муниципального общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа» администрации Старобешевского района по адресу: Старобешевский район, с. Раздольное, ул. Ленина, 99

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО пгт. Старобешево МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Чаковым Максимом Владимировичем.

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок «19» августа 2020 г.

Обследование проведено в присутствии:

Директора МОУ «Раздольненская школа» М.И. Зотовой

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Не оборудованы устройствами для самозакрытия и уплотнения в притворах двери, ведущие на лестничную клетку.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11; Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.20
2.	В здании отсутствует ограждение по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.13
3.	Выходы с лестничных клеток на кровлю осуществляется не через противопожарные люки 2-го типа, размерами не меньше 0,6м * 0,8м.	Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; ДБН В.1.1-7-2002 пункт

